初めて電源を入れるときのご注意

パソコンの電源を入れてからWindowsのセットアップが完了するまで、**約30分**かかります。
セットアップが完了するまでは、パソコンの**電源を切らないでください。**
操作の途中で電源を切るとWindowsが使えなくなる場合があります。

1. パソコンの電源を入れる

付属の(はじめにお読みください)の「**Windowsのセットアップ**」をご覧ください。

2. 電源を入れてから約10分後に「Windowsのセットアップ」画面が表示される

※「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでには、画面が暗くなったり(約1～3分程度)、停止しているように見えることがありますが、**故障ではありません**。**絶対に電源を切らず**にそのままお待ちください。

「Windowsセットアップ画面」が表示されるまでの流れ

（一部画面を省略しています）

「Windowsのセットアップ」画面

3. セットアップをする（約20分）

付属の(はじめにお読みください)の
「**Windowsのセットアップ**」を
ご覧いただきセットアップをします。

右図の「ウェルカムセンター」画面が表示されるとWindowsのセットアップは完了です。

「ウェルカムセンター」画面

(画面の背景(壁紙)は機種によって異なります)

セットアップ途中で電源を切りWindowsが使えなくなった場合

付属の(取扱説明書)の「**再インストール（ご購入時の状態に戻す）**」をご覧いただき、
再インストールをしてください。

ノートモデル用
©2007 SHARP CORPORATION
HDKW3086010